



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49

Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 8 - 111/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад №250»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 111 от «29» апреля 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №250», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Советский район, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 76/1.

Дата и время проведения проверки:

24.05.2016 с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 04 час. 00 мин.

25.05.2016 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 06 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Бойко Евгений Викторович, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующий МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №250» Корниенко Г.П. и Заместитель заведующего МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №250» по административно-хозяйственной работе Адамович Е.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>В ходе плановой / выездной проверки установлено, что в 2014 г. при проведении монтажных работ, электропроводка систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре была заменена на электропроводку соответствующую строки 10 таблицы 2 ГОСТ 31565-2012. При этом сама кабельная линия, состоящая помимо электропроводки, из кабеленесущих и крепежных элементов, а также монтажных коробок, замене, не подвергалась. Также в ходе проверки, не представлен к ознакомлению ряд документов, предусмотренных ГОСТ Р 54101—2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и</p>	<p>ст.51 ч.4, ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	25.05.2018	

	системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» в том числе исполнительная документация, которая составляется по окончанию ремонтных работ.			
2	На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).	25.05.2018	
3	На объекте защиты, в нарушение п.13.14.12 СП 5.13130.2009 в ред. от 01.06.2011, помещение пожарного поста не оборудовано аварийным освещением.	ст.51 ч.4, ст.83 ч.10, Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	25.05.2018	
4	На объекте защиты, в нарушении п.13.3.17 СП 5.13130.2009 в ред. от 01.06.2011, ряд пожарных извещателей не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	25.05.2018	
5	На объекте защиты, в нарушении п.4.4.2 СП 1.13130.2009 в ред. от	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года	25.05.2018	

	09.12.2010, монтаж лестниц 3-го типа выполнен на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.	№123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
6	На объекте защиты, в нарушении п.3 примечания к таблице №1 СП 3.13130.2009, в здании с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по зрению, не применены световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей).	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	25.05.2018	
7	На объекте защиты, в нарушении п.5.3 СП 3.13130.2009, в группе №6 (бывший спортивный зал) над эвакуационным выходом ведущим непосредственно на улицу не установлен световой оповещатель "Выход".	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	25.05.2018	
8	На объекте защиты, в отношении объекта не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР. Представленная на момент проверки инструкция, имеет ссылочные материалы на не	п.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).	25.05.2018	

